

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.03.2021**

1. В 1 квартале 2021 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

МЧС от "17" сентября 2020 года № 99/1/1-23

Роспотребнадзор от "___" _____ года № ___

Ростехнадзор от "___" _____ года № ___

Иные контрольно-надзорные органы

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	100720 *	99/1/1	п.108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки в музыкальном зале, расположенном на втором этаже (помещение №34, согласно техническому паспорту)	01.08.2021	не выполнено: договор на согласовании с ООО "Гейзер", финансирование предусмотрено в учреждении
2	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	100720*	99/1/2	п.108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 Не проведена огнезащитная обработка горючих декораций в музыкальном зале, расположенном на втором этаже (помещение №34, согласно техническому паспорту)	01.08.2021	не выполнено: договор на согласовании с ООО "Гейзер", финансирование предусмотрено в учреждении

3	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	0.00	99/1/3	п 42 Постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" В вентиляционной камере, расположенной на первом этаже (помещение №16, согласно техническому паспорту) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника		выполнено: в рамках обслуживания МУП ТПО "ТоргСервис"
4	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	0.00	99/1/4	п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" На дверях эвакуационных выходов в техническом этаже не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.08.2021	выполнено: силами учреждения
5	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	0.00	99/1/5	п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" На дверях эвакуационных выходов на первом этаже не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.08.2021	выполнено: силами учреждения
6	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	0.00	99/1/6	п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" На дверях эвакуационных выходов на втором этаже не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.08.2021	выполнено:силами учреждения
7	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	0.00	99/1/7	п.35 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" На дверях эвакуационных выходов на третьем этаже не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.08.2021	выполнено:силами учреждения
8	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	19550.00	99/1/8	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.4,ч.4 ст.4 п.7.7. СП 4.13130.2013, п.8.4 СНИП 21-07-97*Выход на чердак с правой лестничной клетки осуществляется через люк, выполненный из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	01.08.2021	не выполнено: счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки люков август 2021г.)

9	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	19550.00	99/1/9	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.4,ч.4 ст.4 п.7.7. СП 4.13130.2013, п.8.4 СНИП 21-07-97*Выход на чердак с левой лестничной клетки осуществляется через люк, выполненный из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки люков август 2021г.)
10	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/10	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.4;ч.4 ст.4; п.7.6.СП4.13130.2013; п.2.10 СНИП 2.01.02-85 Выход на чердак с левой лестничной клетки осуществляется через дверь,выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)
11	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/11	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.4;ч.4 ст.4; п.7.6.СП4.13130.2013; п.2.10 СНИП 2.01.02-85 Выход на чердак с правой лестничной клетки осуществляется через дверь,выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)
12	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/12	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Складское помещение ,расположенное на третьем этаже (помещение №36 согласно технического паспорта) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)

13	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/13	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Складское помещение,расположенное на третьем этаже (помещение №40 согласно технического паспорта) не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)
14	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/14	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Вентиляционная камера ,расположенная на втором этаже (помещение №39 согласно технического паспорта) не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)
15	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/15	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123 Вентиляционная камера ,расположенная на втором этаже (помещение №39 согласно технического паспорта) не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)
16	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/16	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское помещение ,расположенное на втором этаже (помещение №31 согласно технического паспорта) не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено:счет № 22 от 09.02.2021 ИП Климахович В.Б. (товар находится в учреждении планируемая дата установки дверей август 2021г.)

17	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/17	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское помещение (помещение №30 согласно технического паспорта), со стороны коридора второго этажа, не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено: счет №257 от 02.03.2021 ИП Климахович В.Б.
18	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10	25550.00	99/1/18	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ст.88;п.3 ст.88 ФЗ-123Складское помещение (помещение №30 согласно технического паспорта), со стороны спортивного зала второго этажа, не отделена дверью с нормируемым пределом огнестойкости	01.08.2021	не выполнено: счет №257 от 02.03.2021 ИП Климахович В.Б.
19	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10		99/1/19	п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", НПБ 110-03 В помещении электрощитовой на 1 этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.08.2021	не выполнено: ведется переписка с МУП ТоргСервис, для устранения замечания, ориентировочная дата устранения апрель-май 2021 года, запрошено коммерческое предложение.
20	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10		99/1/20	п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", НПБ 110-03 В помещении электрощитовой на 2 этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.08.2021	не выполнено: ведется переписка с МУП ТоргСервис, для устранения замечания, ориентировочная дата устранения апрель-май 2021 года.

21	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10		99/1/21	п.2 ППР в РФ; пп.3 ст.52, п.2 ст.54, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", НПБ 110-03 В помещении электрощитовой на 3 этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.08.2021	не выполнено: ведется переписка с МУП ТоргСервис, для устранения замечания, ориентировочная дата устранения апрель-май 2021 года, запрошено коммерческое предложение.
22	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10		99/1/22	ч.3.с.4 (123-ФЗ); п.4.7.СНиП П-2-80; п.62 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" Двери,ведущие из коридора третьего этажа в лестничные клетките оборудованы устройствами для самозакрывания	01.08.2021	не выполнено: финансирование предусмотрено в бюджете учреждения, предоставлено коммерческое предложение.
23	МБДОУ "ДС №28 "Веселинка"	г. Норильск, ул. Югославская д.10		99/1/23	ч.3.с.4 (123-ФЗ); п.4.7.СНиП П-2-80; п.62 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" Двери,ведущие из коридора первого этажа в лестничные клетките оборудованы устройствами для самозакрывания	01.08.2021	не выполнено: финансирование предусмотрено в бюджете учреждения, предоставлено коммерческое предложение.

* Сумма 100720,00 - п.99/1/1; п.99/1/2

Руководитель учреждения

подпись

И.А.Казанцева

Исполнитель: Е.В.Приходько (3919)411409